



Xylodhone® Lasure Ultra Resistente

Xylodhone®, lasur satinado, es, por excelencia, el Lasur Ultra Altas Prestaciones para la protección y la decoración de las maderas, tanto en exterior como en interior. Su fórmula, rica y untuosa, asegura una gran facilidad de aplicación y un poder cubriente óptimo, para un resultado excepcional en todas las maderas, nuevas o antiguas.

La nueva tecnología poliuretano de **Xylodhone®** asegura a todas las carpinterías una belleza natural y una protección de muy larga duración (**8 AÑOS**).

- **Poliuretano de alta resistencia**
- **1 incoloro**
- **11 tonos madera**
- **blanco, gris**
- **Microporoso**
- **Hidrófugo**
- **Anti U.V.**
- **Aplicable con pistola**
- **Exterior - Interior**

Volúmenes disponibles: 0,75 L y 4 L.

Incoloro, caoba, castaño, nogal, palisandro, roble claro, roble oscuro, roble dorado, teca, cerezo dorado, pino de oregón, blanco, gris.

MODO DE EMPLEO:

- Aplicación con brocha, pincel o pistola de aire comprimido. No diluir: **Xylodhone® Ultra Resistente** es un lasur gelificado listo para usar (en caso de que el producto haya sido agitado, dejarlo reposar unas horas para que recobre sus cualidades de gel).

- Las maderas deben estar sanas, limpias y secas, sin trazas de acabados antiguos (pinturas, barnices, aceites, etc.: decapar con un **Decapante Syntilor**) o de resinas (desengrasar). Una madera contaminada deberá rasparse y limpiarse, aplicando copiosamente a continuación un producto adecuado para el tratamiento de la madera (o un producto curativo no graso). Lijar cuidadosamente con un abrasivo muy fino y eliminar el polvo.

EN EL EXTERIOR:

- Maderas nuevas: 3 capas. Lijar (abrasivo fino) la primera capa para obtener un bello acabado.

NOTA: en ciertas especies de madera, el secado puede ser más lento.

- Renovación usual: una capa renueva los antiguos lasures no deteriorados (desempolvado previo).

- Renovación tardía: Lijar (abrasivo fino) las superficies estropeadas y aplicar dos capas generosas.

EN EL INTERIOR:

- Una o dos capas, según el color y el aspecto deseados. Trabajar en locales convenientemente ventilados.

